



Codice: S 1244

Bobina circolare equivalente al tipo Schumatronic. E' riparabile.



## Casoni S.r.l.

Controlli non distruttivi  
Non destructive testing

Via Marco Biagi 20  
23871 Lomagna (LC) - Italy  
Tel. +39 039 53 00 613  
Fax. +39 039 53 00 745  
info@casoni-ndt.com  
www.casoni-ndt.com

## Dati

Materiale	Differenziale
Frequenza di lavoro	1-100 KHz
Connessione	Din 5 poli

**Casoni S.r.l.****Controlli non distruttivi**  
**Non destructive testing**Via Marco Biagi 20  
23871 Lomagna (LC) - Italy  
Tel. +39 039 53 00 613  
Fax. +39 039 53 00 745  
info@casoni-ndt.com  
www.casoni-ndt.com